

	Gefährdungsfaktoren	Mögliche Gefährdungen	Mögliche Schutzmaßnahmen
8.	GEFÄHRDUNGEN DURCH ARBEITSUMGEBUNGSBEDINGUNGEN		
8.1	Klima (Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung, Arbeiten im Freien, etc.)	Kann die Raumtemperatur bedarfsgerecht geregelt werden?	Temperaturen zwischen mind. 20°C und max. 24°C einstellen
Wird zu intensive Sonneneinstrahlung vermieden?		Sonnenschutzvorrichtungen anbringen bzw. optimieren	
Ist die relative Luftfeuchtigkeit angemessen?		Raumfeuchtigkeit zwischen 40 und 50 Prozent herstellen, Luftwechsel intensivieren	
Wird Zugluft vermieden?		schlecht schließende Fenster erneuern bzw. isolieren	
Ist der Nichtraucherschutz von Beschäftigten und von Kindern gewährleistet?		Rauchverbot erlassen	
Wird beim Aufenthalt im Freien gegen extreme Hitze ausreichend vorgesorgt?		ungünstige Witterung meiden, <i>Sonnensegel, Sonnenschirme, Markisen installieren, Expositionszeiten verringern und möglichst nur vormittags bis 11 Uhr bzw. nachmittags ab 15 Uhr draußen aufhalten</i> , geeignete - <i>luftig, aber engmaschig, möglichst dunkel</i> - Kleidung sowie <i>Kopfbedeckung mit Nacken- und Ohrenschutz</i> tragen, <i>unbedeckte Körperstellen großzügig mit Sonnencreme eincremen</i>	
<i>Wird beim Aufenthalt im Freien gegen extreme Kälte ausreichend vorgesorgt?</i>	ungünstige Witterung meiden, Expositionszeiten verringern, geeignete Kleidung tragen, Persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen, Unterweisung bezüglich des Einsatzes der PSA		

	Gefährdungsfaktoren	Mögliche Gefährdungen	Mögliche Schutzmaßnahmen
8.	GEFÄHRDUNGEN DURCH ARBEITSUMGEBUNGSBEDINGUNGEN		
8.2	Beleuchtung (natürliche und künstliche Beleuchtung, flächenmäßige Ausleuchtung, etc.)	Ist der Anteil von Tageslicht ausreichend?	Fensterflächen freihalten
Entspricht die Nennbeleuchtungsstärke den vorgegebenen Werten?		Beleuchtungsstärken von mind. 300 Lux in den Gruppenräumen, von mindestens 500 Lux am Büro-/ Bildschirmarbeitsplatz, von mindestens 100 Lux innerhalb von Verkehrswegen einhalten, verschmutzte Leuchtmittel reinigen (lassen), defekte Leuchtmittel austauschen (lassen)	
Ist für eine flächenmäßige Ausleuchtung gesorgt?		Arbeitsplätze ausrichten	
Werden Belastungen des Auges durch häufigen Wechsel zwischen sehr hellen und sehr dunklen Flächen vermieden?			
Werden "Dunkelstellen", beispielsweise bei Treppen oder in Außenbereichen vermieden?			

	Gefährdungsfaktoren	Mögliche Gefährdungen	Mögliche Schutzmaßnahmen
8.	GEFÄHRDUNGEN DURCH ARBEITSUMGEBUNGSBEDINGUNGEN		
8.3	Raumbedarf / Verkehrswege (Raumabmessungen, Bewegungsfläche, Flucht- und Rettungswege, etc.)	Sind die Arbeitsbereiche ausreichend bemessen?	
		Sind die Arbeitsbereiche frei und nicht verstellt?	
		Sind die Verkehrswege ausreichend bemessen?	
		Sind Fluchtwege ausreichend vorhanden, in ordnungsgemäßen Zustand und gekennzeichnet?	Bei Bedarf Flucht- und Rettungsplan vorhalten
		Sind Fluchtwege und Notausgänge nicht eingengt und werden diese stets freigehalten?	
		Lassen sich Notausgänge und Fluchttüren jederzeit leicht öffnen?	
		Lassen sich Türen in Fluchtrichtung aufschlagen?	